



Neckarkreis.

Kirche St. Paul in Esslingen.

O. A. Esslingen.

1. Perspektivische Innenansicht. — 2. Seitenschiffenster. — 2a. und 2b. Profile derselben. — 3. Seitenschiffenster der Südseite. — 3a. und 3b. Profile derselben. — 4. grosses Seitenportal. — 4a. Profil vom Mittelposten und Seitengewände. — 4b. Profil der Abdeckplatten. — 4c. Aeussere Archivolte (Profil). — 4d. Rippen am Portalgewölbe. — 5. Chordienstprofil. — 6. Mittelschiffenster mit Profil. — 7. Mittelschiffenster mit Profil. — 8. Profil der Fenster an der Westseite. — 9. Wasserschlag- und Sockelgesims der Seitenschiffstrebe Pfeiler. — 10. Hauptgesimse am nördlichen und südlichen Seitenschiff. — 11. und 11a. Sakristeifenster mit Profil. — 12. Gewölberippen in der Sakristei. — 13. Consolen unter dem Sakristeigewölbe. — 14. Westportal mit Profilen. — 15. Schiffpfeiler. — 15a. Querschnitt über Kapitäl derselben. — 16. Consolen im Seitenschiff mit Rippenauflager. — 17. Rippenprofile der Seitenschiffgewölbe. — 18. Rippenprofile des Mittelschiffgewölbes. — 19. Consolen und Rippenauflager des Mittelschiffgewölbes. — 20. Chorfensterprofil.